

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0019-43	FECHA:	24/08/2025



Foto1: Se observa en la fotografía la instalación final del piso ceramico y ciielo falso.




Foto 2: Se observa en la fotografía la pintura interior del aula.



Foto 3: Se observa en la fotografía la instalación final de las ventanas del aula



Foto 4: Se observa en la fotografía la rehabilitación del piso rustico de del corredor y pintura exterior.





Foto 5: Se observa en la fotografía la instalción final de las tazas, puertas, pintura interior y exterior del baño.



Foto 6: Se observa en la fotografía la repapación y pintada de la puerta de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público