

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0054-46	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: La puerta que requiere reparacion.



Foto 2: las dos ventanales que se requiere instalacion de ventana para laboratorio de ciencias.



Foto 3: Aulas numero 1,2,3 y 4 del segundo nivel que se colocaran piso ceramica.



Foto 4: Aulas 1,2 y 3 primer nivel que se colocaran piso ceramica.



Foto 5: Corredor del segundo nivel.



Foto 6: Gradas para subir al segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público