

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José la Pasión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0061-41	FECHA:	17/12/2025



Foto1: Los baños remozados del establecimiento.



Foto 2: los lavamanos con su su respectiva agua y drenaje de la misma.




Foto3: Fosa en buen estado lista para su uso.




Foto 4: Tinacos en su respectiva base, listos para almacenar agua de uso del establecimiento



Foto 5: Mesas y Bancas en buen estado para que los estudiantes puedan estar cómodos en la hora de la Alimentación Escolar.



Foto 6: Aula de Preprimaria con su respectivo piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Rax che

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José la Pasión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0061-41	FECHA:	17/12/2025



Foto 7: comedor y cocina con su respectiva puerta remozada.




Foto 8: Direccion del establecimiento con su piso remozado.



Foto 9. losa de patio en el camino al comedor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde rax chep

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

