

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jacinto, Chahal, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0066-41	FECHA:	Chahal, Alta Verapaz 12 de Marzo de 2025.



Foto 1: Se observa en la fotografía la falta de cielo falso de tres aulas y una dirección.



Foto 2: Se observa en la fotografía el deterioro del piso del corredor de la escuela.



Foto 3: Se observa en la fotografía la necesidad de repello y pintura de la escuela del edificio uno.



Foto 4: Se observa en la fotografía la necesidad de repello y pintura de la pared del edificio dos.



Foto 5: Se observa en la fotografía la demanda de repello y pintura de la pared del edificio tres.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Educación




Firma y Sello Director Centro Educativo