

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lucas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0079-41	FECHA:	21/02/2025



Foto1: Cambio de tres puertas de metal



Foto 2: Cambio total de 14 ventanas a PVC



Foto 3: Instalación de 14 balcones de metal.



Foto 4: Instalación de cerámica de 2 aulas y corredor.



Foto 5: Cambio de pilas de lavandería y tinaco.



Foto 6: Pintura interior y exterior de aulas bodega y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lucas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0079-41	FECHA:	21/02/2025





Foto7: Cambio de tinaco por deterioro y antigüedad



Foto 8: Colocación de baranda de seguridad en tres puntos del módulo 3.



Foto 9: Instalación formal de energía eléctrica en las aulas y corredor.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público