

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0089-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Se observa la pared de la cocina deteriorada.



Foto 2: Se observa ventanas en malas condiciones.



Foto 3: Se observa el piso de la cocina deteriorado



Foto 4: Se observa las costaneras en mal estado de la cocina



Foto 5: Se observa el techo deteriorado de la cocina



Foto 6: Se observa las puertas inseguras y deterioradas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público