



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO SEJALAUITE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0093-43	FECHA:	28 de Mayo de 2025




Foto1: Se observa en mal estado la pintura de la pared exterior



Foto 2: Se observa las puertas deterioradas



Foto 3: Se observa el corredor de la escuela en mal estado



Foto 4: Se observa las ventanas con la pintura deterioradas



Foto 5: Se observa el techo de los baños de la escuela en mal estado



Foto 6: Se observa pintura deteriorada de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

