

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEJALAUITE II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEJALAUITE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0093-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: se logra apreciar el avance de la modificacion de las ventanas.



Foto 2: se logra apreciar el avance del cambio del piso del corredor.



Foto 3: se logra apreciar el vance del cambio de ventanas.



Foto 4: en la imagen se logra evidenciar el avance de la pintura en paredes.




Foto 5: Se aprecia el avance de las paredes del interior del establecimiento.




Foto 6: Se logra apreciar el avance del piso en el interior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CHAHAL, A.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público