

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEJALAUTE II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEJALAUTE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0093-43	FECHA:	15/10/2025




Foto1: Se evidencia como quedo la pintura en paredes del establecimiento



Foto 2: se logra apreciar el cambio que se hizo a las puertas del establecimiento



Foto 3: se logra apreciar el cambio que ha sufrido el corredor del establecimiento.



Foto 4: en la imagen se logra evidenciar el cambio de ventanas que se realizo al edificio escolar.




Foto 5: Se evidencia el cambio de laminas que se sealizo a los baños del establecimiento.



Foto 6: Se logra apreciar el cambio que ha sufrido la pintura del baño del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

