

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CERRO SECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO CERRO SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-14-0094-43	FECHA	28/05/2025




FOTO 1: Se observa la necesidad de instalar estructura de techo de metal y cubierta de lamina troquelada al aula multigrado.




FOTO 2: Se observa la necesidad de instalar ventanas tipo balcon para poder brindar seguridad y ventilacion al aula




FOTO 3: Se observa la necesidad de instalacion de piso ceramico.




FOTO 4: Vista trasera del modulo de aulas




FOTO 5: Vista del pacillo a reparar.




FOTO 6: Reparacion de baños y direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

