

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CERRO SECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CERRO SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0094-43	FECHA:	17/09/2025



FOTOGRAFIA 1: Finalización de la colocación de laminas.



FOTOGRAFIA 2: Instalación de las puertas y ventanas.



FOTOGRAFIA 3: Instalación de pisos ceramicos.



FOTOGRAFIA 4: Vista de la pintura interior y exterior.



FOTOGRAFIA 5: Observa los trabajos finalizados de la direccion.



FOTOGRAFIA 6: Vista de la puerta de los baños finalizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público