

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM ALDEA SESALTUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SESALTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1010-41	FECHA:	19/02/2025



Foto1: se observa el piso rustico en 2 aulas y corredor



Foto 2: se obseva la falta de ventilación en 2 aulas



Foto 3: se observaba el piso y el techo de los baños en mal estado



Foto 4: Se obseva el comedor en mal estado



Foto 5: Se observa la cocina en mal estado



Foto 6: Se observa la pintura de las aulas en malas concidiones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo