

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1011-41	FECHA:	23/09/2025



Foto1: Vista del techo de COPB PRE-PRIMARIA, en época de lluvia el agua se filtra.



Foto 2: La estructura que sostiene las laminas estan en mal estado, lo que provoca que las laminas se muevan.



Foto 3: Las puertas se encuentran deterioradas.



Foto 4: Los balcones se encuentran deteriorados y en mal estado.



Foto 5: El piso de las aulas y el corredor del establecimiento ya se encuentran con desgaste debido al uso constante y así mismo ya se encuentra con algunas grietas



Foto 6: Finalización de block solera, para garantizar la seguridad de las pertenencias del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

