

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1011-41	FECHA:	12/12/2025



Foto 1: vista de la COPB Anexo A EORM finalizado sin pintar las paredes



Foto 2: vista de la estructura metalica y techo finalizado



Foto 3: vista de las puertas pintadas unicamente.



Foto 4: colocacion de ventanas PVC y balcones unicamente fueron pintadas



Foto 5: colocacion de piso ceramico de las tres aulas y corredor



Foto 6: colocacion de 4 hila}das de bolck solera finalizado

Observaciones, algunos trabajos no se ejecutaron por falta de financiamiento que no alcanzo, motivo por el cual se retiro el entortado de cemento que no está en nivel.

Firma y sello del Presidente de la COPB KIAL RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público