

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                      |                                |                    |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ         | MUNICIPIO:                     | CHAHAL             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM RAFAEL LANDIVAR | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN AGUSTIN CHAHAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-1017-43        | FECHA:                         | 17/12/2025         |



Foto1: Se observa intalación de estructura metalica de dos aulas




Foto 2: Se observa la colocación de block



Foto 3: Se observa el avance de colocación de block en muro




Foto 4: Se observa la colocación de cubierta de lámina troquelada en calibre "26





Foto 5: Se tiene a la vista el proceso de pintado de las dos aulas




Foto 6: Se observa el proceso de instalacion de ventanas PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

