

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1386-45	FECHA:	06/10/2025



Fotografía 1: Se observa la necesidad de culminar las paredes de block.




Fotografía 2: Se observa el deterioro de la torta de concreto por lo que se reparará la torta de concreto por piso cerámico.



Fotografía 3: Se observa el deterioro de la estructura de techo de madera, se sustituirá por estructura de metal.



Fotografía 4: Se observa la necesidad de reparar el área de comedor de los estudiantes, ya que en el centro educativo se brinda la alimentación servida.



Fotografía 4: Se observa la necesidad de reparar el área de cocina, con estufa mejorada y mesas de concreto para servir la alimentación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público