

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siguanja II, Chahal, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2147-43	FECHA:	Caserío Siguanja II, Chahal, Alta Verapaz, 25 de febrero de 2025



Foto1: Se observa en la fotografía el deterioro del piso del aula uno.



Foto 2: Se observa en la fotografía el deterioro de la pared del aula del módulo dos.



Foto 3: Se observa en la fotografía el deterioro de la pared del aula del módulo uno



Foto 4: Se observa en la fotografía el deterioro de la puerta y la pared del baño.




Foto 5: Se observa en la fotografía el riesgo de accidente involuntario de los niños en la entrada de la escuela.



Foto 6: Se observa en la fotografía el riesgo de accidente involuntario de los niños en el camino al baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público