



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Versión

Ministerio de Educación

GUATEMALA

DECLARACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserio Sexan Chiyu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sexan chiyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-7119-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Se observa el deterioro de laminas y costaneras del modulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de las paredes del modulo 1



Foto 3: Se observa el deterioro de las paredes del exterior del modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro de la estructura portante, desprendimiento de pintura del muro perimetral




Foto 5: Se observa la malla del muro perimetral en mal estado




Foto 6: Se observa el deterioro de las chapas de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

concepcion pop +210

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

