

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE CASERIO CALLE 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS CALLE III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0017-41	FECHA:	21/02/2025



Foto1: Las fotos evidencian el cambio de lámina de las aulas y los servicios sanitarios.



Foto 2: La foto evidencia el cambio de estructura de mader por metal.



Foto 3: La foto evidencia la necesidad del cambio de puertas de los baños.



Foto 4: La foto evidencia la necesidad de cambiar la pintura en interiores y exteriores.



Foto 5: La foto evidencia la necesidad de levantar el muro perimetral.



Foto 6: Las fotos evidencian la sustitución de portones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del COPEF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público