

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0018-41	FECHA:	28/05/2025




Foto1: Techo; Deterioro del material de techo y estructura



Foto 2: Ventana; La ventana en mal estado por el deterioro del material



Foto 3: Piso; El piso en mal estado por el tipo de trabajo y material que presenta



Foto 4: Puerta; La puerta presenta inseguridad





Foto 5: Escenario; El escenario presenta riesgo por la estructura y el techo deteriorado



Foto 6: Letrina; Letrina en mal estado por las puertas, estructura y el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---