

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ERIAL DEL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0027-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa el cerco perimetral de la Escuela en mal estado



Foto 2: Se observa el baño en mal estado



Foto 3: Se observa el cerco perimetral de la Escuela en mal estado



Foto 4: se observa el piso de la Escuela en mal estado



Foto 5: Se observa el cerco perimetral de la Escuela en mal estado




Foto 6: Se observan los balcones sin protección alguna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--