



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ERIAL DEL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0027-41	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: se observa la reparación de balcones.



Foto 2: Se observa la reparación de puerta.



Foto 3: Se observa la reparación del baño.



Foto 4: Se observa la reparación del cerco perimetral.



Foto 5: Se observa la reparación del cerco perimetral.



Foto 6: Se observa la reparación del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público