



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ERIAL DEL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0027-41	FECHA:	19/08/2025



Foto1: se observa la finalización de colocación de balcones.



Foto 2: Se observa la finalización de colocación de puerta.



Foto 3: Se observa la finalización del baño.



Foto 4: Se observa la finalización del cerco perimetral.



Foto 5: Se observa la finalización del cerco perimetral.



Foto 6: Se observa la finalización del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público