



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MOJARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1615-0031-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: La fotografía evidencia que las costaneras esta en mal estado.



Foto 2: La fotografía evidencia que las puertas del centro educativo estan deterioradas.



Foto 3: La fotografía evidencia que es necesario pintar las paredes del Centro Educativo.



Foto 4: La fotografía evidencia la necesidad del cambio de los vidrios de las ventanas del Centro Educativo.




Foto 5: La fotografía podemos evidenciar el mal estado del piso en las aulas del centro educativo.



Foto 6: La fotografía evidencia que las laminas estan en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público