



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 0041 - 43	FECHA:	19 DE FEBRERO 2025



Foto1: Sustitucion de laminas por troqueladas



Foto 2: Pintura de interior y exterior.



Foto 3: Sustitucion de portón de madera por metal.



Foto 4: Mantenimientos de vidrios.



Foto 5: Mantenimientos de puertas de aulas.



Foto 6: Mantenimientos de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

