

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0048-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: En esta fotografía se observa el estado actual del Módulo 1, la cual se encuentra en el mal estado del techo y representa un riesgo alto a la integridad física de los estudiantes.



Foto 2: En esta fotografía se observa el estado actual del Módulo 2, la cual se observa lo inseguro que se encuentran las aulas ya que los balcones actuales de las ventanas se encuentran deteriorados.



Foto 3: En esta fotografía del módulo 3 se observa varios vidrios rotos de las ventanas la cual respresenta un riesgo para los estudiantes.



Foto 4: En esta fotografía se observa el Módulo 4 referente a la cocina la cual requiere urgentemente cambio de techo, costaneras y pared ya que actualmente se encuntran en pésimo estado.



Foto 5: En esta fotografía se observan el módulo 1, 2, 3 y 4 de la EORM Caserio La Caoba 2, las cuales requieren de remozamiento.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

