

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARÍA CAHABONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0049-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: En esta fotografia se evidencia que se necesita el cambio de techo.



Foto 2: Cambio de costanera.



Foto 3: Cambio de vidrios.



Foto 4: Mantenimiento de balcon.



Foto 5: Cambio de puerta.



Foto 6: Sustitucion de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---