

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	QUEBRADA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0053-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA: Cambio de láminas y mantenimiento de estructuras metálicas.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: falta de mantenimiento de las estructuras metálicas de aulas, dirección y bodega.



Foto 3: PUERTAS DE METAL: Falta de mantenimiento en pintura de las puertas de aulas, dirección y bodega.



Foto 4: PORTONES: Cambio de portón de madera a portón de metal.



Foto 5: PINTURA EXTERIOR: Falta de pintar el establecimiento.



Foto 6: PINTURA INTERIOR: Falta pintar las aulas, dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	QUEBRADA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0053-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 7: COCINA: Cambio de techo a lámina troquelada.



Foto 8: Cambio de estructura de madera a metal.



Foto 9: Cambio de pared de madera a block .



Foto 10: Cambio de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 11: Falta Mantenimiento de estructura y cambio de techo a lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

