



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sisbilhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0059-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Se adecuará este espacio para cocina.



Foto2: Se levantará 3 hiladas block para lograr el nivel de la cocina.



Foto 3: Se sustituirá láminas por láminas troqueladas y estructura metálica.



Foto 4: Se colocarán balcones en las ventanas y se pintarán las paredes.



Foto 5: Se sustituirá la puerta de madera por puerta de metal.



Foto 6: Se sustituirá la puerta de madera de la Dirección por puerta de metal.

Angelina Choc Pop

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sisbilhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0059-43	FECHA:	20/02/2025



Foto7: Se sustituirá las láminas de la escuela por la lámina troquelada.



Foto 8: Se sustituirá la lámina de la escuela por lámina troquelada.



Angelina Chac Pop

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público