

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 0067 - 43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: MODULO 1. Cambio de techo de un aula, dañado y oxidado.



Foto 2: MODULO 2. cambio de laminas y costaneras

Texto borroso.



Foto 3: MODULO 3 Cambio de algunos vidrios quebrados de la ventana



Foto 4: MODULO 4 Mantenimiento de puertas de aula



Foto 5: MODULO 5. Pintado del interior y exterior del aula



Foto 6: MODULO 6. Ampliación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Firma]



Firma y sello del Director Centro Educativo Público