



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHINAMUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0071-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: En esta fotografía se evidencia la necesidad del cambio de techo



Foto 2: Sustitución yoyos. Por tubos rectangular 2x4.



Foto 3: Cambio de ventana.



Foto 4: Pintura exterior.



Foto 5: Pintura interior.



Foto 6: Mantenimiento de 4 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

