

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sebaños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0064-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Cambio de techo por deterioro



Foto 2: Cambio de vidrio



Foto 3: Pintura exterior



Foto : Pintura interior



Foto 5: Aplicación de pintura de puerta



Foto 6: Colocacion de balcones metalicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento
Educar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Watoch

