



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala, 1 de febrero de 2025

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E ORM BALDIO SANTA DELMI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA DELMI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0086-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



CAMBIO DEL CUBIERTO DE LAMINAS DEL EDIFICIO EDUCATIVO POR EL DETERIORO.



CAMBIO DE VIGAS DE MADERA POR COSTANERAS DE METAL



REPARACION DE PISO DEL EDIFICIO ESCOLAR



MANTENIMIENTO DEL PISO DEL EDIFICIO ESCOLAR



COLOCACION PISO DEL CORREDOR DEL EDIFICIO ESCOLAR



MANTENIMIENTO DE PISO DEL CORREDOR DEL EDIFICIO ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

