



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LOS LAURELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0092-45	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: En esta fotografía refleja la necesidad de terminar y aprovechar esta parte de la pared



Foto 2: En esta parte se ve la necesidad de continuar con el techo y así aprovechar ambas paredes para la cocina



Foto 3: En esta foto se puede ver que hay necesidad de piso.



Foto 4: En esta fotografía se puede ver que con el remozamiento se puede obtener y culminar el proyecto de la cocina.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público