

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajmaic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0093-45	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Ampliación de paredes frontal.



Foto 2: Ampliación de paredes parte de atrás.



Foto 3: Fabricación de balcones e instalación.



Foto 4: Sustitución de puerta.



Foto 5: Instalación de chapas.



Foto 6: Cambio de entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajmaic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0093-45	FECHA:	19/02/2025

 Foto7: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal.	Foto
Foto:	Foto
Foto:	Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--