



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                         | MUNICIPIO:                     | Fray Bartolomé de las Casas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM. Aldea Champeguano | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Champeguano           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 15 - 0097 - 42                  | FECHA:                         | 19 de febrero de 2025       |



Foto 1: MODULO 2 Vista Panorámica del modulo 1 que se va a Remorzar



Foto 2: modulo 2 Cambio de laminas por ampieacion de corredor.



Foto 3: MODULO 2 Sustitucion de 4 ventanas de Balcones de metal y se va continuar con mas hiladas de block.



Foto 4: MODULO 2 En esta parte de en frente se va colocar 4 Ventanas de balcones de metal y se va continuar con mas hiladas de block.



Foto 5: MODULO 2 Sustitucion de vigas de madera por estructuras de metal.



Foto 6: MODULO 2 Cambio de 4 Ventanas mallas por balcones de metal, continuidad más hiladas de Block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

