



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO CHINACOVEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACOVEHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0098-42	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: La fotografía evidencia la necesidad de cambio de techado de las aulas.



Foto 2: La fotografía evidencia el deterioro del techo en la parte de arriba.



Foto 4: La fotografía evidencia la necesidad de cambiar las láminas de Zinc muy deterioradas.



Foto 5: La fotografía evidencia la necesidad de cambiar las tijeras de madera porque están deterioradas.



Foto 6: La fotografía evidencia la necesidad de cambiar las costaneras de madera porque están deterioradas, calan agua bajo los clavos de las láminas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

