



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0102-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



CAMBIO DEL CUBIERTO DE LAMINAS DEL EDIFICIO EDUCATIVO POR EL DETERIORO.



AMPLIACION DEL EDIFICIO ESCOLAR



MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO



ESPACIO DONDE SE REALIZARA LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---