



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San José Purulhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0104-43	FECHA:	21 de febrero de 2025



Foto1: Fotografía que evidencia la necesidad de rehabilitar el aula para construir tres hiladas de block así como la renovación de pintura.



Foto 2: Fotografía del piso de las aulas que necesita ser sustituido.



Foto 3: Fotografía de las puertas de las aulas que necesitan ser sustituidas por metal



Foto 4: Fotografía del techo de laminas de la cocina que urge cambiarlas.



Foto 5: Fotografía de las paredes de la cocina necesitan ser rehabilitadas por block y malla



Foto 6: El piso de la cocina necesita ser remodelada y en sí todo el interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

