



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUESTA DEL CABRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0109-41	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Se le dio remozamiento correctivo a los valcones de las ventanas como tambien la estructura metalica del techo con el apoyo del Programa de Edificios Escolares Publicos.



Foto 2: Se le dio remozamiento correctivo al techo con estructura metalica para que los niños tengan un techo adecuado para recibir la enseñanza parendizaje.



Foto 3: Se sustituyo las laminas a calibre 26 como tambien la estructura metalica a cada una de las aulas de la escuela.



Foto 4: De esta manera quedaron las mejoras que se le dio a las cuatro aulas, puertas de metal ventanas de valcones con el apoyo del Programa de Mantenimiento a Edificios Escolares Publicos.



Foto 5: Todos las ventanas de madera se remozaron con valcones de metas para una buena ventilacion en cada una de las aulas.



Foto 6: ventanas remozadas con estructura metalica y como tambien las cuatro puertas de metal con el apoyo del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolres publicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Tot Tex



[Signature]

