

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHACTÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0136-45	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: Al edificio le hacen falta balcones para las ventanas en la parte de adelante y atrás.



Foto 2: Se observa la falta de puertas de tres aulas y una de dirección.



Foto 3: Se observan las aulas no pintadas



Foto 4: Se tiene la necesidad de colocar piso de cemento en tres aulas.



Foto 5: En esta fotografía se evidencia la necesidad de colocar piso en el corredor de las aulas.



Foto 6: En esta fotografía se logra ver la necesidad de otro tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

