

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                                        |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                                                           | MUNICIPIO:                     | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIO BILINGÜE ANEXA A EORM COMUNIDAD SAN JUAN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN JUAN          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-15-0145-41                                                          | FECHA:                         | 28/05/2025                  |



Foto 1: SE MEJORARA EL ENTECHADO DE TRES AULAS QUE SI ES PRIORIDAD TRABAJARLO EN TIEMPO DE INVIERNO AFECTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS.




Foto 2: LAS VENTANAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO TANTO ES NECESARIO MEJORARLA CON BALCONES DE METAL.



Foto 3: LA TARIMA DE LOS TINACOS SE ENCUENTRA YA EN MAL ESTADO SE MEJORARA CON UNA TARIMA DE CONCRETO CON BASES SEGURAS.



Foto 4: LA PUERTA DE LA COCINA ESTA DETERIORADA SE NECESITA MEJORAR CON UNA PUERTA DE METAL.



Foto 5: LAS PARERES DE LA COCINA EN EL TIEMPO DE INVIERNO PERMITE QUE ENTRA AGUA, LOS ESTUDIANTES SE MOJAN POR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENRTRA.



Foto 6: EL PORTON DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DESDE HACE AÑOS, MAS POR ELLO, ES IMPORTANTE MEJORARLO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Locmaguín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

