

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1072-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Ambiente a remozar en ambas culatas.



Foto 2: Techo de ambiente a remozar donde se observa el deterioro.



Foto 3: Muro perimetral dañado.




Foto 4: Reparación de portón trasero.



Foto 5: Sustitución de banquetas por deterioro.




Foto 6: Sustitución de techo y puertas servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Ernesto Chobín

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

