

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1072-43	FECHA:	11/08/2025




Foto 1: Remozamiento de aula y cocina.



Foto 2: Remozamiento de aula y cocina.



Foto 3: Desmontaje de estructura de madera de cocina y aula.



Foto 4: Instalacion de estructura portante.



Foto 5: Instalacion de estructura portante.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF <i>Emilio C. A. M.</i> FORM CASERIO SAN JOSE BUENA VISTA CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN FRANCO DE LAS CASAS, A.V.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUOLA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE BUENA VISTA FRANCO DE LAS CASAS, A.V.
--	---