



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Sistema de Gestión de la Calidad

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR CALLE IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1077-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Se observa el deterioro del techo del establecimiento educativo



Se observa el deterioro de las laminas del techo de las aulas



Se observa el mal estado de las ventanas del Centro Educativo.



Se observa el deterioro de los vidrios de las ventanas.



Se observa el mal estado de la estructura del techo.



Se observa el deterioro de la pintura externa de las paredes de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

