

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1079-43	FECHA:	13/11/2025



Foto 1: Se removerá el oxido en las costaneras de metal para pintadas y darles un aspecto nuevo y asi mejorar el ambiente dentro del aula.



Foto 2: Se sustituirán las ventanas deterioradas por balcones de metal para mejorar la ventilacion e iluminacion dentro del aula.



Foto 3: Aplicación de pintura en costaneras de metal



Foto 4: Aplicación de pinturas en las paredes interiores exteriores del establecimiento.




Foto 5: Aplicara pintura en las puertas



Foto 6: Director del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público