

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1079-43	FECHA:	21/11/2026



Foto 1: Se sustituirán las ventanas deterioradas por balcones de metal para mejorar la ventilación e iluminación dentro del aula.



Foto 2: Se observa la pintura y darles un aspecto nuevo y así mejorar el ambiente dentro del aula. Del módulo 2



Foto 3: Se sustituirán las ventanas y colocar nuevas balcones



Foto 4: Reparación de mezcla del repello



Foto 5: Se observa de repello del baños



Foto 6: Cambia pintura de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público