

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1079-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 1: Se observa la colocación de los balcones de metal para mejorar la ventilación e iluminación dentro del aula.



Foto 2: Aplicación de pinturas en las paredes interiores y exteriores del establecimiento



Foto 3: Se observa las costaneras dándoles un aspecto nuevo y así mejorar el ambiente dentro del aula




Foto 4: aplicación de pinturas en las puertas



Foto 5: Observa del mezcla de cementos para el repellos



Foto 6: Se observa la terminación de remolación del baño y aplicación de pintura en la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

