



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUESTA DEL CABRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1101-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Actualmente el centro educativo no cuenta con aulas suficientes para los diferentes grados por lo que la comunidad elaboro aulas de madera para que los niños puedan desarrollar su aprendizaje.



Foto 2: Vista del estado actual de las paredes del aula, se observa la necesidad de puertas, ventanas, y de la instalacion del techo.



Foto 3: La comunidad ha iniciado con fondos propios a reparar las paredes a la espera de que con el programa de mantenimiento se puedan terminar las paredes y asi contar con aulas adecuadas para los niños.



Foto 4: Sin la ayuda del programa de mantenimiento no se logrará reparar las paredes por lo que esperamos contar con su ayuda y asi mejorar la educacion de los niños.



Foto 5: Vista del piso deteriorado en mal estado.



Foto 6: El piso de las aulas se encuentra en muy mal estado por lo que se sustituirá por completo el entortado de las aulas para mejorar las condiciones del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Ricardo To + TLX

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

