



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cuesta del Cabro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1101-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: mejoramiento de la pared y el corredor de las aumas para que los estudiantes tengan un espacio adecuado para la recreacion.



Foto 2: mejoramiento de la pared y el pasillo para que los estudiantes se desenvuelvan de una mejor manera en el ambiente escolar.



Foto 3: Mejoramiento de las paredes de las 4 aulas para que los estudiantes tengan un ambiente adecuado para recibir sus clases diarias.



Foto 4: Se cambio toda las paredes de las 4 aulas con el apoyo de remozamiento y con la mano de obra de los padres de familia.



Foto 5: Avance de remozamiento de las aulas priorizadas con la mano de obra de los padres de familia.



Foto 6: Mejoramiento total del piso de las aulas priorizadas con el apoyo de remozamiento de edificios escolares publicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Picardo tot Tex

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

